ACV Italia Srl
Via Quirico Baldinucci, 4
59100 - Prato (PO)
Tel.: +39 055 8779696
WhatsApp.: +39 3341126055
E-Mail.: info@acvitaly.it
Sito.:www.acvitaly.it

Dispositivi di smagnetizzazione

Poiché il magnetismo residuo rimane nei pezzi durante la lavorazione di parti ferromagnetiche, a condizione che siano tenute in posizione da piastre di serraggio magnetiche, è spesso necessario eliminarlo. Allo stesso modo, il sollevamento e il trasporto con mezzi di trasporto magnetici (magneti di sollevamento) possono causare la permanenza di magnetismo residuo nei pezzi. A seconda del tipo e delle dimensioni dei pezzi, possono essere utili dispositivi di smagnetizzazione manuale.

Smagnetizzatori portatili

Dispositivo di smagnetizzazione per funzionamento
a breve termine max. ciclo di lavoro = 10 min.

Codice n.	**Lunghezza (mm)**	**Larghezza (mm)**	**Altezza (mm)**	**Tensione di rete (V)**	**Potenza (VA)**	**Peso (chilogrammo)**
60.02120105	120	105	180	230 / 240	1330	5,5