




ACV Italia Srl
Via Quirico Balducci, 4
59100 - Prato (PO)
Tel.: +39 055 8779696
WhatsApp.: +39 3341126055
E-Mail.: info@acvitaly.it
Sito.: www.acvitaly.it

Dispositivi di smagnetizzazione

Poiché il magnetismo residuo rimane nei pezzi durante la lavorazione di parti ferromagnetiche, a condizione che siano tenute in posizione da piastre di serraggio magnetiche, è spesso necessario eliminarlo. Allo stesso modo, il sollevamento e il trasporto con mezzi di trasporto magnetici (magneti di sollevamento) possono causare la permanenza di magnetismo residuo nei pezzi. A seconda del tipo e delle dimensioni dei pezzi, possono essere utili dispositivi di smagnetizzazione manuale.



Dispositivi di smagnetizzazione per il funzionamento continuo max. ciclo di lavoro = 100%

Codice n.	Negozio			Tensione di rete (V)	Potenza (VA)	Peso (chilogrammo)
	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)			
60.00150200	150	200	60	230 / 240	794	27
60.00200200	200	200	100	230 / 240	2066	45

